

Til: Læger og personale

Dato: 20. maj 2019  
Side 1/1

## Fejllacering af labels på prøverør til urin

Vi har desværre gennem længere tid registreret, en del fejllaceringer af labels på prøverør til urin. Hvis labels placeres for højt, kan scanneren ikke indlæse stregkoden på glasset.

Det betyder, at vores personale har været nødsaget til at bruge ekstra ressourcer på at lave nye etiketter til de pågældende urinrør.

For korrekt placering se billedet til højre.

Hvis der er spørgsmål, må I meget gerne kontakte jeres laboriekonsulent.

Venlig hilsen

Dorte Viborg Jæpelt  
Laboriekonsulent  
OUH, Odense

Fejllacering



Korrekt placering af labels på prøverør

