

Andel af bløde trafikanter, der påkøres af en modpart i samme retning med svingning.

Behandlet på OUH Odense i perioden 2010-2020

Transportmåde

Uheldssituation	Fodgænger	Cykel incl. el-cykel	knallert	motor-cykel	el-drevne fx løbehjul	Total
eneuheld	40	10703	1660	477	132	13012
fast genstand	5	2130	409	79	20	2643
krydsende retning	379	1390	302	97	5	2173
krydsende retning med	50	311	59	8	1	429
krydsende retning ude	20	81	19	7	0	127
modpart samme retning	216	1930	247	149	6	2548
<b>samme retning med svingning</b>	<b>31</b>	<b>571</b>	<b>217</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>863</b>
samme retn. uden svingning	15	121	18	5	0	159
modpart modsat retning	53	266	62	28	2	411
modsat retning med svingning	14	146	24	10	1	195
modsat retning uden svingning	5	30	7	2	0	44
anden specificeret retning	196	435	91	35	2	759
ikke specificeret	53	240	54	11	2	360
Total	1077	18354	3169	947	176	23723


Bløde trafikanter: fodgænger, på cykel eller el-cykel, på knallert, på MC, på mindre køretøjer f.eks. el-løbehjul

Modpart: alene ulykker hvor modparten kører i samme retning med svingning

Transportmåde	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
fodgænger	0	1	2	5	1	3	1	2	4	8	4	31
cykel incl. el-cykel	31	41	36	32	34	55	63	64	57	82	76	571
knallert	23	33	15	12	18	18	20	20	27	15	16	217
motorcykel	5	12	1	0	3	5	0	4	3	2	4	39
el-løbehjul o.l.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
Total	59	87	54	49	56	81	84	90	91	109	103	863

Modpart	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Ingen (undviger)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Til fods	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cykel	1	0	2	1	2	7	8	7	5	10	6	49
Knallert/SC30	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	7
Motorcykel/SC45	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Personbil	52	80	51	45	53	68	74	81	79	90	87	760
Lastbil/bus	5	5	1	3	1	2	2	2	5	5	5	36
El-cykel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
El-løbehjul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Anden transport	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4
Total	59	87	54	49	56	81	84	90	91	109	103	863

Sikkerheds-udstyr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
ikke anvendt	19	34	26	28	23	42	40	34	39	48	42	375
anvendt	38	52	24	19	32	37	44	54	48	54	58	460
uoplyst	2	1	4	2	1	2	0	2	4	7	3	28
Total	59	87	54	49	56	81	84	90	91	109	103	863

Kildeangivelse: Ulykkes Analyse Gruppen  Ortopædkirurgisk Afdeling OUH. mail: [uag@rsyd.dk](mailto:uag@rsyd.dk) tlf: 6541 2283

Vi kvalitetssikrer data løbende og korrigerer opgørelser, brug altid nyeste udgave.

Skadestuen i Odense har et optageområde der svarer til omkring 5% (ca. 260.000) af Danmarks befolkning

08-02-2021

## Andel af bløde trafikanter, der påkøres af en modpart i samme retning med svingning.

### Behandlet på OUH Odense i perioden 2010-2020

Bløde trafikanter: fodgænger, på cykel eller el-cykel, på knallert, på MC, på mindre køretøjer f.eks. el-løbehjul

Modpart: alene ulykker hvor modparten kører i samme retning med svingning

Alder	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
0-14	4	3	3	2	2	2	5	1	5	7	5	39
15-17	13	14	6	4	7	11	10	12	12	11	17	117
18-24	12	22	16	12	22	21	20	25	35	25	23	233
25-49	18	38	18	24	14	30	33	29	24	38	37	303
50-64	9	8	6	6	10	11	12	15	8	20	16	121
65+	3	2	5	1	1	6	4	8	7	8	5	50
Total	59	87	54	49	56	81	84	90	91	109	103	863

Køn	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
mand	36	56	27	25	36	41	43	53	51	63	53	484
kvinde	23	31	27	24	20	40	41	37	40	46	50	379
Total	59	87	54	49	56	81	84	90	91	109	103	863

Alvorlighed	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
"minor"	47	77	40	42	49	64	75	70	78	85	84	711
"major"	12	10	14	7	7	17	9	20	13	24	19	152
Total	59	87	54	49	56	81	84	90	91	109	103	863

Knoglebrud	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Nej	50	75	40	42	47	63	77	75	79	89	93	730
ja	9	12	14	7	9	18	7	15	12	20	10	133
Total	59	87	54	49	56	81	84	90	91	109	103	863